
MIKROLIITTI Oy
PIENI TEHOKAS TERÄVÄ
ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET
TAIDOLLA VUODESTA 1988

Kivikautisen asuinpaikan, tervahaudan ja lieden löytöpaikat Keiteleellä.



Löytö ja havaintopaikka punaisella pallolla isomman mustan ympyrän sisällä ja nuolella osoitettuna.

Pienet punaiset neliöt ovat lähialueen tunnettuja kivikautisia löytöpaikkoja

KEITELE VIITASUO N


Mjtunnus:
Status: kiinteä muinaisjäännös (sm)
Ajoitus: kivikautinen
Laji: asuinpaikka


Koordin: N 6994904 E 472206 Z: 118 ±1 m (löytöalueen keskipiste)

Tutkijat: Jussila & Sepänmaa 2016 tarkastus
Löydöt KM 41433, diar. 23.3.2018, kvartsia ja palanutta luuta.
Sijainti: Paikka sijaitsee Keiteleen kirkosta 11,7 km eteläkaakkoon, tien 552 (Keitele-Tervo/Vesanto tie) länsipuolella, Viitasuon talon ja Pikku-Ahvenislammen välillä.

Huomiot: Paikka havaittiin Keiteleen kunnan Keitelejärven rantayleiskaavan inventoinnin yhteydessä - löytöalue on silloisen tutkimusalueen ulkopuolella.

Alueella on laaja hiekkakangas joka laskee loivasti länteen Viitasuohon, jonka pohjoisosassa on Pikku-Ahvenislampi. Suohon laskevan törmän päällä on tasanne, josta metsänlaikutusvaoista löytyi palanutta luuta ja kvartsi-iskoksia noin 35 x 15 m laajuiselta alalta. Laikut olivat hyvin matalia - vain kunttaa rouhaistu pois. Korkeussijainnin puolesta paikka voisi olla Ancylusjärven aikainen, mikäli Ahvenuslampi ei ole ollut patoutuneena 5 m nykyistä korkeammalle, mikä ei vaikuta mahdolliselta. Paikka olisi siten varhaismesoliittinen.







Löytöaluetta pohjoiseen ja alla etelään.





Palanutta luuta metsänlaikutusvaossa.

KEITELE VIITASUO N 2

Mjtunnus:
Status: kiinteä muinaisjäännös (sm)
Ajoitus: historiallinen
Laji: tervahauta

Koordin: N 6994791 E 472296 Z: 121 ±1 m

Tutkijat: Jussila & Sepänmaa 2016 tarkastus

Sijainti: Paikka sijaitsee Keiteleen kirkosta 11,7 km eteläkaakkoon, tien 552 (Keitele-Tervo/Vesanto tie) länsipuolella, Viitasuon talon pohjoispuolella

Huomiot: Paikka havaittiin Keiteleen kunnan Keitelejärven rantayleiskaavan inventoinnin yhteydessä - paikka on silloisen tutkimusalueen ulkopuolella. Kankaalla, suohon laskevan törmän reunalla on tervahauta joka on vahingoittunut metsänlaikutuksessa.

kartta edell. sivulla.

KEITELE VIITASUO N 3

Mjtunnus:
Status: kiinteä muinaisjäännös (sm)
Ajoitus: ajoittamaton
Laji: kivetty liesi

Koordin: N 6994729 E 472379 Z: 121 ±1 m

Tutkijat: Jussila & Sepänmaa 2016 tarkastus

Sijainti: Paikka sijaitsee Keiteleen kirkosta 11,7 km eteläkaakkoon, tien 552 (Keitele-Tervo/Vesanto tie) länsipuolella, Viitasuon talon pohjoispuolella

Huomiot: Paikka havaittiin Keiteleen kunnan Keitelejärven rantayleiskaavan inventoinnin yhteydessä - paikka on silloisen tutkimusalueen ulkopuolella. Kankaalla, suohon laskevassa loivassa rinteessä on metsänlaikutuksen osittain esille nostama kivetty liesi, n. 70 cm halk. Liesi on siis maahan kaivettu – palaneita kiviä. Lähistöllä ei metsänlaikutusvaoissa havaittu mitään liettä ajoittavaa materiaalia.

Espoo 3.4.2018

Timo Jussila