Riihimäki
Herajoen keskustan asemakaavan muutosalueen arkeologinen inventointi 2022



Tomi Kuljukka
Timo Jussila

MIKROLIITTI Oy
PIENI TEHOKAS TERÄVÄ
ARKEOLOGISET TUTKIMUKSET
TAIDOLLA VUODESTA 1988

Tilaaja: Riihimäen kaupunki

Sisältö

Perustiedot **2**
Karttoja **3**
Inventointi **6**
Tulos **7**
Lähteet **8**
Yleiskuvia **8**
Kiinteä muinaisjäännös **10**
1. Herajoki Parmala 10
Poistettu muu kulttuuriperintökohde **16**
2. Riihimäki Lastenkoti 16

Kansikuva: Ali-Laurilan peltoalue 92 m törmällä, kuvattu koilliseen.

Perustiedot

Alue: Inventoitava alue sijaitsee Riihimäen keksustan lounaispuolella, välillä Herala – Parmala, Hämeenlinnantien itäpuolella ja Parmalan asuinalueen pohjoispuolella, Herajoen uoman eteläpuolella. Kaava-alueen pinta-ala on n. 43 ha.

Tarkoitus: Selvittää alueen muinaisjäännökset ja muut arkeologiset suojelukohteet.

Maastotyö: 11.11.2022.

Tilaaja: Riihimäen kaupunki.

Aiemmat tutkimukset: Ruohonen 2006 inventointi.


Tekijät: Tomi Kuljukka ja Timo Jussila

Tulos: Tutkimusalueelta tunnetaan nyt yksi kiinteä muinaisjäännös, historiallisen ajan kylätontti 1. Herajoki Parmala. Ennestään tunnettua muuta kulttuuriperintökohdetta, kivettyä kellaria 2. Herajoki Lastenkotia ehdotan poistettavaksi muinaisjäännösrekisteristä, sillä Ruohosen (2006) mainitsema kivikellari ja kivijalka ovat tuhoutuneet ja lastenkotiin liittyvä rakennuksen jäänne taas on moderni.


Kaikkiaan alueella on siis yksi arkeologinen suojelukohde.

Muita tietoja: Koordinaatit ja kartat ovat ETRS-TM35FIN ja N2000 järjestelmissä. Kartat ja ilmakuvat ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 10/2022, ellei toisin mainittu. Muinaisjäännösrekisteri on tarkastettu 10/2022. Valokuvia ei ole talletettu mihinkään viralliseen arkistoon, eikä niillä ole mitään kokoelmatunnusta. Valokuvat ovat digitaalisia, ja ne ovat tallessa Mikroliitti Oy:n palvelimella. Kuvaaja: Tomi Kuljukka.


Karttoja



Kartta 1. Inventointialue rajattu vihreällä,vihreän ympyrän sisällä.




Kartta 2. Inventointialue rajattu vihreällä, poistettu muu kulttuuriperintökohde sinisellä ja kiinteä muinaisjäännös punaisella: **1**- Herajoki Parmala (historiallinen kylätontti, mj. rek. 1000011303). **2** - Riihimäki Lastenkoti (kellarirakenne, mj. rek. 1000026773). joka on hävinnyt ja ehdotetaan poistettavaksi
Läheiset kivikautiset asuinpaikat merkitty punaisilla ympyröillä.




Kartat 3 ja 4. Ilmakuva ja peruskartta tutkimusalueesta, v. 1782 kartan kylätontti rajattu sinipunaisella ja tutkimusalue vihreällä.





Kartta 9. Ote vuoden 1691 Broteruksen maakirjakartasta. Herajoen kylätontin neljä taloa punaisen ympyrän sisällä. Peltokuvioiden perusteella kylätontin sijainti on tarkalleen sama mitä 1782 isojakokartalla.





Kartta 5 (*vasemmalla*). Ote vuoden 1960 peruskartasta (2044 03). Vuoden 1782 kartan kylätontti sinipunaisella. **Kartta 6** (*oikealla*). Ote vuoden 1945 topografisesta kartasta (2044 03).





Kartta 7 (*vas*). Ote vuoden 1886 senaatinkartasta (Hausjärvi XII 29). Tutkimusalue rajattu vihreällä. Herajoen kylätontti sijoittuu alueen kaakkoiskulmaan.
Kartta 8 (*oik*). Ote vuoden 1782 isojakokartasta, Herajoen kylätontti sinipunaisella (alkuperäinen värjäys).

Inventointi

Riihimäelle Herajoen keskustaan on osoitettu Riihimäen yleiskaavassa uusi työpaikka- ja asuinalue, jolle ollaan nyt laatimassa asemakaava. Riihimäen kaupungin kaavoituksen vastuualue tilasi asemakaava-alueen arkeologisen inventoinnin Mikroliitti Oy:ltä. Tomi Kuljukka ja Timo Jussila tekivät inventoinnin maastotyön 11.11.2022 työn kannalta hyvissä olosuhteissa. Inventoitava alue sijaitsee Herajoella välillä Herala – Yli-Laurila – Parmala ja sijoittuu Hämeenlinnantien itäpuolelle ja Parmalan asuinalueen pohjoispuolelle, pohjoisessa alue rajautuu Herajokeen. Tutkittava alueen laajuus on noin 43 ha.

Tutkimusalueelta tunnetaan ennestään kaksi arkeologista kulttuuriperintökohdetta. Historiallisen ajan kylätontti *Parmala* (mj. rek. 1000011303), joka on pistekohteena muinaisjäännösrekisterissä. Toinen kohde, *Lastenkoti* (mj. rek. 1000026773) on historiallisen/modernin ajan kellarikuoppa ja rakenteiden jäännöksiä, joka sijaitsee aivan tutkimusalueen eteläreunalla Havintien ja Parmalantien risteyksen pohjoispuolella. Edellä mainitut kohteet on havaittu vuoden 2006 inventoinnissa (Ruohonen 2006). Tutkimusalueelta ei tunneta esihistoriallisia kohteita. Alueen Itäpuolella, Silmäkenevan rantamilla niitä tunnetaan kaksi kivikautista asuinpaikkaa ja kauempana useita,

Alue sijoittuu 90–107 m mpy. korkeusvälille. Matalimmat kohdat ovat tutkimusalueen pohjois- ja koillispäässä Herajoen rannalla ja korkeimmat Yli-Laurilan eteläpuolella. Muinaisen Itämeren vaiheet eivät ole ulottuneet alueelle viime jääkauden jälkeisen ihmisasutuksen aikana. Lähellä oleva laaja suo- ja peltoalue Silmäkeneva on kivikautinen muinaisjärvi, josta tunnetaan lukuisia kivikautisia asuinpaikkoja 92–86 m korkeusvälillä, joista alimmat ovat suon alla (Jussila 2018). Muinaisen Silmäkenevan alue ulottuu tutkimusalueen itäreunalle pelloksi raivattuna. Alueen koillisosa rajautuu Herajokeen. Alueen koillisosassa on siis muinaista järvenrantaa 90–92 m tasolla. Herajoen varrella ja Herajoentien itäpuolella olevien peltojen törmillä, vanhan Silmäkenevan reunoilla on mahdollista sijaita rantasidonnaisia esihistoriallisia kohteita noin 90–92,5 m mpy. korkeustasoilla. Alueen pelloksi raivaamattomat osat ovat suurelta osalta rakennettua maastoa. Alueen kaakkois- ja koilliskulmassa maaperä on hietaa ja hiekkamoreenia. Alueen luoteis- ja lounaiskulmat ovat puolestaan savimaata.

Maastotöiden valmisteluissa tarkastettiin Museoverkon karttapalvelussa olevaa Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta laadittua korkeusmallia, josta etsittiin arkeologisiin jäännöksiin viittaavia ilmiöitä ja maastonmuotoja. Siinä havaittiin muutamia poikkeavia ilmiöitä, jotka tarkastettiin maastossa. Ne eivät osoittautuneet arkeologisesti mielenkiintoisiksi. Vanhoja karttoja, kuten Herajoen isojakokarttaa (v. 1782), senaatinkarttaa (v. 1886), pitäjänkarttaa (v. 1840) ja peruskarttoja (v. 1945 ja 1960) tarkastettiin alueen maankäytön historian selvittämiseksi arkeologin näkökulmasta.

Maastossa tutkimusalue tarkastettiin silmämääräisesti kattavasti, yksityisillä ja aidatuilla pihamailla ei kuitenkaan kuljettu. Herajoen vanhan kylätontin paikalla on nykyään rakennuksia ja pihamaata, joten paikka on melko rakennettua. Kylätontin maankäytön historian tarkastelun ja silmänvaraisen maastotarkastuksen perusteella vaikuttaa siltä, että Kaakon puoleisen talon kohdalla, että kylätonttia on säilynyt arkeologisessa mielessä ehjänä aidatun alueen sisällä Parmantien molemmin puolin. Kylätontin itäisin osa on tutkimusalueen ulkopuolella. Parmintie 5 talon idän puoleisella pihamaa-alueella saattaa olla säilynyt osia kylätontista. Kylätontin luoteispuolella, nykyisten rakennusten pohjois- ja luoteispuolella Havintien ja Parmintien välissä olevalla aidatulla alueella on pieni mahdollisuus, että tällä kohdin on säilynyt ehjää kylätonttia näiden alueiden ollessa rakentamattomia, josta tarkemmin kohdekuvauksessa.

Ennestään tunnettu muu kulttuuriperintökohde Lastenkoti todettiin maastossa tuhoutuneeksi. Ruohosen (2006) mainitsemaa kivettyä kellaria ei löytynyt maastossa, ja sen voi olettaa jääneen Havintien ja Parmalantien risteyksen alle, sillä Parmalantie on rakennettu vuoden 2006 jälkeen. Lisäksi Ruohonen mainitsi, että kellarirakenteen luoteispuolella olisi talon kivijalkaa ehjänä. Tämäkin rakenne on tuhoutunut. Ainoat rakenteen jäänteet, jotka paikannettiin maastossa ovat Ruohosen antaman koordinaattipisteen kohdalla, Havintien itäpuolella tiessä kiinni olevat betonisekoitteiset portaat sekä n. 10 m Havintiestä länteen on lastenkotiin liittyvän rakennuksen jäänteitä. Tältä kohdin löytyi betonisekoitteista rojua. Edellä mainitun lastenkodin jäänne sijoittuu peruskartoilla näkyvään lastenkodin rakennuksen paikkaan. Alueelta ei siis löytynyt selkeää kivijalkaa taikka kellarirakennetta, ehdotan kohteen poistamista muinaisjäännösrekisteristä.

Kävimme läpi Parman, Yli- ja Ali-Laurilan, Herajoen koulun ympäristön sekä Herajoen eteläpuolella olevat peltoaukeat, missä periaatteessa voisi sijaita myös rantasidonnaista esihistoriaa. Maaperä alueen kaakkoiskulmassa oli hietamaata, lounaiskulmassa taas savista. Tutkimusalueen aivan lounaiskulmassa havaittiin 3 m korkea ja 5x5 m leveä maakumpu, jonka vieressä n. 0,5 m matala ja 2x2 m leveä raivausröykkiö (koordinaatit N 6732519 E 376664), jonka päältä löytyi runsaasti modernia nahka-, metalli-, keramiikka-, lasi- ja muovijätettä. Kumpare ja raivausröykkiö liittynee lastenkodin raivaukseen. Parmasta, tutkimusalueen kaakkoisrajalta löysin rajamerkin (koordinaatit: N 6732483 E 376855), joka sijoittuu vanhoilla peruskartoilla kiinteistöjen 22, 23 ja 442 rajalle. Rajamerkki on melko nuori kiinteistörajojen pyykki, se ole suojeltava arkeologinen kohde.

Herajoen koulun itäpuolella, Rintapellontien ja Uuden Herajoentien väliseltä kumpareelta havaitsin raivausröykkiön ja suorakaiteen muotoisen kuopanteen (koordinaatit: N 6732863 E 376821). Röykkiö on n. 4x3 m leveä ja 0,5 m korkea. Röykkiöstä pohjoiseen 5 m on 10 m pitkä, 1,5 m leveä ja 0,5 m syvä kuopanne. Maaperä moreenista multamaata. Kumpare on erittäin kivikkoista ja liittyy todennäköisesti rakennuksen purkuun, sillä vanhoilla peruskartoilla (v. 1945 ja 1960) on tällä kohdin asuin- ja varastorakennuksia.

Kohdille, jossa epäiltiin voivan sijaita maanalainen muinaisjäännös tehtiin koepistoja lapiolla – ei siis pihamaille. Tällaisia paikkoja oli esimerkiksi Uuden Herajoentien ja Herajoen välissä oleva peltoaukea, ja erityisesti 90–95 m mpy tasoilla, jossa voisi sijaita kivikautisia asuinpaikkoja. 95 m mpy. korkeudella maaperä oli peltomultakerroksen (30 cm) alla hiekkamaata (kts. kuvat 19 ja 20). 90 m mpy. korkeudella maaperä vaihtui saviseksi ja silttiseksi peltomullan alla. Pellot olivat jokseenkin auki, joten silmämääräinen pintahavainnointi oli mahdollista. Kävelin 90–95 m mpy. tasojen kohdalla, siltä varalta, että pellonpinnasta löytyisi viitteitä kivikautisista löydöistä. Koepistoista eikä peltojen pinnalta havaittu viitteitä kivikautisesta tai muusta vanhasta ihmistoiminnasta.

Tulos

Tutkimusalueelta tunnetaan nyt yksi kiinteä muinaisjäännös, historiallisen ajan kylätontti 1. Herajoki Parmala. Muuta kulttuuriperintökohdetta, kivettyä kellaria 2. Herajoki Lastenkotia ehdotan poistettavaksi muinaisjäännösrekisteristä, sillä Ruohosen (2006) mainitsema kivikellari ja kivijalka ovat tuhoutuneet, lastenkotiin liittyvät rakennuksen jäänteet taas ovat modernia.

Kaikkiaan alueella on siis yksi arkeologinen suojelukohde: muinaisjäännös Parmalan kylätontti.

19.1.2022

FM Tomi Kuljukka,
Mikroliitti Oy.

Lähteet

Broterus, S. 1691. Geometrisk Åker och Eengs Carta Öfwer Häränjocki By Uthi Loppis Sockn och Rassbårgs Lähns

Christeen, F. J. 1782. Karta öfver Härajoki bys ägor belägne uti Janakkala Sockens Hausjärvi Kapell, Nedre Hollola Härad och Tavastehus Län. Kansallisarkisto.

Jussila, T. 2018. Riihimäki, Jussilansuo. Maa-ainesten käsittelykeskuksen muinaisjäännösselvitys 2018. Mikroliitti Oy.

Peruskartta, 2044 03, 1945, 1969, 1983. Maanmittauslaitos.

Riihimäen pitäjänkartta 1840, 2044 03. Maanmittauslaitos.

Ruohonen, J. 2006. Riihimäki, Herajoki, Parmala asemakaava-alueen muinaisjäännösselvitys 2006. Riihimäen kaupunginmuseo.

Senaatinkartta XII: 29, 1886. Maanmittauslaitos.

Yleiskuvia



Kuva 15. Raportin tekstissä kuvailtu, tutkimusalueen lounaiskulmassa oleva maakumpu (N 6732519 E 376664). Kuvattu etelään



Kuva 16. Maakummun vieressä oleva matala raivausröykkiö, jonka päällä modernia jätettä. Kuvattu itään.



Kuva 17. Raportin tekstissä mainittu, Herajoen koulun koillispuolella oleva moderni raivausröykkiö ja maakuoppa. Takana Herajoen koulu, kuvattu lounaaseen.



Kuva 18. Herajoen koulun koillispuolella sijaitseva moderni raivausröykkiö. Kuvattu koilliseen.



Kuva 19. Koekuoppa Uuden Herajoentien itäpuolella olevalla pellolla 95 m mpy. korkeuskäyrällä. Maaperä peltomullan alla hiekkaa. Kuvattu koilliseen.



Kuva 20. Em. koekuopan sijainti, takana kulkee Herajoki. Kuvattu koilliseen.



Kuva 21. Uuden Herajoentien itäpuoleinen peltoaukea, kuvattu etelään.



Kuva 22. Herajoen eteläpuolella oleva peltoaukea, kuvattu luoteeseen.



Kuva 23. Koekuoppa Herajoen eteläpuolella olevalla pellolla 90 m mpy. korkeuskäyrällä. Maaperä savea, kuvattu koilliseen.



Kuva 24. Em. koekuopan sijainti, kuvattu koilliseen.



Kuva 25. Kiinteistöjen välinen rajamerkki tutkimusalueen kaakkoisrajalla, kuvattu koilliseen.



Kuva 26. Rajamerkki, kuvattu kaakkoon.

<u>Kiinteä muinaisjäännös</u>

<u>1. Herajoki Parmala</u>

Mj-tunnus: 1000011303
Status: kiinteä muinaisjäännös
Laji: asuinpaikat kylänpaikat
Ajoitus: historiallinen

Koordinaatit:N 6732613 E 376883 kylätontin kaakkoisosan keskipiste

Tutkijat: Ruohonen 2006; Kuljukka 2022

Sijainti: Kohde sijaitsee Herajoen keskustassa Parman ja Ala-Laurilan välissä Havintien itäpuolella. Kaakon puoleisin neljäs kylätontti jää osittain tutkimusalueen ulkopuolelle.


Kuvaus: **Muinaisjäännösrekisteri 2008:**
Historiallisiin lähteisiin Herajoki ilmaantuu Hämeen ensimmäisten maakirjojen myötä vuonna 1539. Verotietojen mukaan myös Parman talo on tuolloin ollut olemassa, vaikkakin talon nimi mainitaan ensimmäisen kerran todennäköisesti vasta vuoden 1571 hopeaveroluettelossa. Kylän historia voitaneen viedä ainakin 1400-luvulle, mutta mahdollisesti paikalla on ollut asutusta jo tätä aikaisempina vuosisatoina, eikä kylän rautakautista syntyhistoriaa voida kokonaan sulkea pois.

2006 inventointialueelle jäävä osa käsittää kaakkoisosan vanhasta Herajoen kylätontista. Alueella on todennäköisesti ollut ainakin Parman talon rakennuksia. Lähellä Havintien ja Parmantien risteystä olevan kookkaan koivun itäpuolella on epämääräistä kivikkoa (kiuas) ja itä-änsisuunnassa kulkevaa rakennuksen kivijalkaa. Suuri osa vuoden 2006 inventointikohteesta lienee jäänyt myöhemmän rakentamisen alle.

Kuljukka 2022 inventointi:
Herajoen kylätontti on suurimmilta osin jäänyt rakentamisen ja maankäytön alle, sillä jokaisella kylätontin talon paikalla on rakennuksia ja pihamaata. Vanhojen karttojen ja ilmakuvien perusteella luoteis- ja koillispuoleisten tonttien kohdalla maankäyttöä on ollut paljon, joten näillä kohdin tuskin on säilynyt koskematonta maaperää.

Kaakon puoleisen kylätontin kohdalla on mahdollista, että kylätonttia on säilynyt ehjänä Parmintien molemmin puolin. Kylätontin luoteispuolella on myös mahdollista, että alueella on säilynyt ehjää kulttuurikerrosta nykyisten rakennusten pohjois- ja länsipuolella Havintien ja Parmintien välisellä aidatulla alueella sekä Havintien länsipuolella polun eteläpuolella. Kohdat, joissa on mahdollisuus ehjälle kylätontille, olivat aidattuja yksityisalueita, koekuoppia ei siksi kaivettu. Muinaisjäännösrajaus perustuu isojakokartan kylätontin sijaintiin, maankäytön historiaan ja maastotarkastukseen. Maankäytön historia on selvitetty ilmakuvista sekä vanhoilta kartoilta tutkimalla kylätontin alueet, jotka olisivat säästyneet nykyaikaiselta maankäytöltä.


Karttasarja, joissa kartoille on merkitty vuoden 1782 isojakokartan kylätontti.
Kartoissa kylätontti sinipunaisella ja tutkimusalueen raja vihreällä




Kartat 10 ja 11. (*Vas.*) Ote Broteruksen vuoden 1691 maakirjakartasta, Herajoen kylätontti punaisen ympyrän sisällä. (*Oik.*) Ote vuoden 1782 isojakokartasta



Kartta 12. Ote vuoden 1886 senaatinkartasta (XII 29).



Kartat 13. ja 14. (Vas.) Vuoden 1936 (*Oik.*) ja vuoden 1948 ilmakuva,




Kartat 15. ja 16. (*Vas.*) Ote v, 1960 peruskartasta, (*Oik.*) v. 1782 kartta nykyisen maastokartan päällä.




Kartat 17. ja 18. (Vas.) nykyinen ilmakuva (Oik.) Nykyinen maastokartta


Karttasarja, joihin merkitty uusi 1782 kylätontti ja punaisella uusi muinaisjäännösrajaus.
Uusi muinaisjäännösrajaus punaisella




Kartat 19. ja 20. (Vas.) Ote vuoden 1782 kartasta, (Oik.) Ote vuoden 1886 senaatinkartasta




Kartat 21. ja 22. (Vas.) Vuoden 1936 ilmakuva, (*Oik*.) Vuoden 1948 ilmakuva




Kartta 23. Ote vuoden 1960 peruskartasta.





Kartat 24. ja 25. Herajoen kylätontin mahdolliset arkeologisessa mielessä ehjät alueet piirretty punaisella verkkokuviolla peruskarttaan ja ilmakuvaan. Muinaisjäännösrajaus perustuu isojakokartan kylätontin sijaintiin, maankäytön historiaan ja maastotarkastukseen. Maankäytön historia on selvitetty ilmakuvista ja vanhoilta kartoilta. Tutkimusalueen raja vihreällä



Kartta 26. Lopputulos: Ehdotettu muinaisjäännösrajaus punaisella verkkokuviolla nykykartalla.



Kuva 3. Kylätontin lounaisin talon paikka, kuvattu etelään. Metsikön kohdalla on mahdollisuus ehjälle kulttuurikerrokselle.



Kuva 4. Kylätontin kaakonpuoleinen talon paikka (ei tutkimusalueella), kuvattu luoteeseen. Aidatussa metsikössä on mahdollisuus ehjälle kulttuurikerrokselle.



Kuva 5. Kylätontin luoteisin tontti, kuvattu lounaaseen.



Kuva 6. Kylätontin luoteiskulma, Havintien ja Parmintien risteys. Kuvattu kaakkoon.



Kuva 7. Kylätontin luoteisinta aluetta, aidattu alue, jossa mahdollisuus olla jäljellä ehjää kylätonttia. Kuvattu itä-koilliseen.



Kuva 8. Parmintie, joka sijoittuu kylätontin talojen väliin. Kuvattu kaakkoon.

Poistettu muu kulttuuriperintökohde

2. Riihimäki Lastenkoti

Mj-tunnus: 1000026773
Status: Poistettu muu kulttuuriperintökohde
Laji: kivirakenteet, kellarit
Ajoitus: historiallinen, moderni
Koordin: N: 6732432 E: 376723

Tutkijat: Ruohonen 2006; Kuljukka inventointi 2022

Sijainti: Kohde sijaitsee tutkimusalueen etelärajalla Havintien välittömässä läheisyydessä.

Kuvaus: **Muinaisjäännösrekisteri 2015:**
Kivetty kellarkuoppa ja muita vanhojen rakenteiden jäännöksiä on Herajoen kylätonttin lounaispuolella Uuden Herajoentien, Vanhan Kormuntien ja Parmantien risteyksestä noin 200 m etelään. Kellarikuoppa sijaitsee Havintien länsipuolella. Kuopan reunat on kivetty vaihtelevan kokoisilla, pääosin pyöristyneillä kivillä. Kuoppa on suorakaiteen muotoinen (4,5 x 1,8 x 1,5 - 2 m, syvyyttä ei voitu mitatata tarkasti, koska kuoppa rojun peittämä). Kellari on ilmeisesti suhteellisen nuori, mahdollisesti 1800-luvulta, ja se on ollut käytössä vielä 1900-luvulla. Kellari on ilmeisesti jäänyt kaava-alueelle rakennetun kadun alle.


Kuljukka 2022 inventointi:
Kivetty kellarikuoppa on tuhoutunut, se on todennäköisesti jäänyt Havintien ja Parmalantien risteyksen alle. Ruohonen (2006) mainitsee raportissaan kellarin luoteispuolella sijainneen kivijalan, jota ei myöskään löytynyt inventoinnissa. Havintien länsipuolella n. 15 m tiestä löytyi epämääräistä kiveystä, jonka päältä löytyi betonisekoitteista jätettä. Kiveykset ja betonijäänteet liittyvät lastenkodin rakennuksen purkuun. Ruohosen antaman koordinaatin kohdalla, Havintien itäpuolella aivan tiessä kiinni on betonisekoitteiset portaat. Kohteen poistamista muinaisjäännösrekisteristä on syytä harkita.



Kuva 9. Rakennuksen jäännöksiä, jonka gps -piste sijoittuu lastenkodin kohdalle peruskartalla. Kuvattu itään.



Kuva 10. Rakennuksen jäännöstä, modernia jätettä. Kuvattu koilliseen.



Kartat 21. ja 22. (*Vasemmalla*) Lastenkodin kohde tien juuressa, inventoinnissa mitattu sijainti lastenkodin talon jäänteille pohjoisempana. (*Oikealla*) Ote vuoden 1983 peruskartasta, havaitut talon jäänteet sijoittuvat siihen merkityn lastenkodin kohdalle.



Kuva 11. Kellarikuopanteen sijainti Ruohosen 2006 mukaan kuvan keskellä. Paikalta ei löytynyt kellaria. Kuvattu kaakkoon.



Kuva 12. Ruohosen antaman sijainnin lähettyvillä olevat betoniportaat. Kuvattu lounaaseen.



Kuva 13. Havintien länsipuoli, Parmalantien risteyksestä n. 10 m pohjoiseen. Kuvattu luoteeseen.



Kuva 14. Havintien ja Parmalantien risteysalue, kuvattu itä-koilliseen.